

Daer promete melhorias no cruzamento da RS 124 com a estrada da Unisc

MONTENEGRO - A preocupação com a segurança no cruzamento da RS 124 com a Rua Antônio Inácio de Oliveira Filho, que se tornou uma das principais portas de entrada e saída da cidade, foi tema de reunião na Câmara de Vereadores de Montenegro na última semana. O local também serve de acesso para a estrada da localidade de Vendinha, que tem um intenso tráfego de caminhões. Mesmo assim, não existe um trevo de acesso, o que já resultou em graves acidentes, inclusive com mortes. E para tornar o local ainda perigoso, a pavimentação está em condições muito precárias.

Durante a reunião proposta pelo vereador Juarez Vieira da Silva (PTB), no último dia 4, os representantes do Daer prometeram melhorias no local, incluindo no acostamento da



Falta trevo de acesso e acostamento está todo esburacado

RS 124. A garantia foi do engenheiro Fabiano de Oliveira Pereira, Superintendente Regional do DAER, que participou acompanhado de técnicos do Departamento. Também presente o Vereador Joel Kerber (PP), além dos Secretários municipais Rafael Riffel (administração, gestão e planejamento), Argus Machado (obras) e Jackson Oliveira dos Santos (viação e serviços urba-

nos), representando a Prefeitura.

O Vereador Juarez da Silva defendeu intervenção urgente neste ponto da entrada da cidade, considerado crítico, pois circulam milhares de veículos, diariamente. "Além de ser um dos acessos, nas proximidades há uma universidade e bairros populosos". Sugeriu a construção de trevo de acesso, rótula ou algu-

ma obra que garanta segurança. E de forma emergencial, melhorias no acostamento e trecho não pavimentado. O Secretário de Obras, Argus Machado, lamentou a não existência de acostamento neste trecho, e o fato dos carros acabarem diminuindo a velocidade em cima da pista, aumentando o risco de acidentes.

O superintendente do Daer disse que deve ser feito um estudo técnico para a construção de um trevo de acesso, já que não existe projeto para a obra. Emergencialmente disse que deverá ser providenciada uma melhoria no acostamento e a colocação de material no trecho não pavimentado da Estrada. Informou que está sendo renovado contrato com empresa que faz a manutenção. Estando concluído, haverá algum trabalho no trecho de Montenegro. (GSB)